

LÜ WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	45 Kesselbach	Gemeinde	
Begehungsabschnitt		Datum	30 3 20 16
		LÜ-Intervall :	Schlüsselbauwerke 1-jährlich Standardbauwerke 5-jährlich
			Berichterstatter (Name, Unterschrift)

Nr	Örtlichkeit Bauwerk	Übelstand						Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp						Mangel				Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen			
		Holzablagung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss		Sonstiger Übelstand	Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbio-logisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch		mittel	nieder/weiter beobachten	Grundparzellen, Katastralgemeinde, Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.	Einlagezahl
1	hm 3,40	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>														<input checked="" type="checkbox"/>			DSCN4514	Wildholzablagung im Abflussbereich, rechtsufriger Ufer-, Hanganriss,	
2	hm 8,10 hm 21,50	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>		DSCN4527, DSCN4536	Wildholzablagung im Bachbett,	
3	hm 1,50 hm 7,30	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>															<input checked="" type="checkbox"/>		DSCN4539, DSCN4540	Steinkogeleckgraben, Uferanriss und in Bachbett gefallene Bäume samt Wurzelstock	



DSCN4514



DSCN4527



DSCN4536



DSCN4539



DSCN4540